

## Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Филиал ПАО «Россети Московский регион» - Восточные электрические сети

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
<b>1305. Служба подстанций</b>					
<i>5185. Восточная группа подстанций</i>					
<i>5187. Бригада №1 по РОПУ ПС 35-220кВ Восточной гр.ПС</i>					
21-1184-1305-5187-032. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 6 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Применять средства индивидуальной защиты глаз и кожи	Снижение воздействия УФ-излучения			
21-1184-1305-5187-033. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 4 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Применять средства индивидуальной защиты глаз и кожи	Снижение воздействия УФ-излучения			
21-1184-1305-5187-034. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 5 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
21-1184-1305-5187-035А. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 4 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
<i>5188. Бригада №2 по РОПУ ПС 35-220кВ Восточной гр.ПС</i>					
21-1184-1305-5188-037. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 4 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
21-1184-1305-5188-038. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 4 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
21-1184-1305-5188-039. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 4 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
<i>5247. Бригада №3 по РОПУ ПС 35-220кВ Восточной гр.ПС</i>					
21-1184-1305-5247-040. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 6 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Применять средства индивидуальной защиты глаз и кожи	Снижение воздействия УФ-излучения			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
21-1184-1305-5247-041. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 6 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
<i>5189. Щелковская группа подстанций</i>					
<i>5189-5172. Бригада №1 по РОРУ ПС 35-110кВ Щелковской гр.ПС</i>					
21-1184-1305-5189-5172-064А. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 6 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Применять средства индивидуальной защиты глаз и кожи	Снижение воздействия УФ-излучения			
<i>5189-5173. Бригада №2 по РОРУ ПС 35-110кВ Щелковской гр.ПС</i>					
21-1184-1305-5189-5173-066. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 5 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Применять средства индивидуальной защиты глаз и кожи	Снижение воздействия УФ-излучения			
21-1184-1305-5189-5173-067. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 5 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
21-1184-1305-5189-5173-068. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 3 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
<i>5174. Бригада №3 по РОРУ ПС 35-110кВ Щелковской гр.ПС</i>					
21-1184-1305-5174-070. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 6 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Применять средства индивидуальной защиты глаз и кожи	Снижение воздействия УФ-излучения			
21-1184-1305-5174-071. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 5 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
<i>5200. Бригада №4 по РОРУ ПС 35-110кВ Щелковской гр.ПС</i>					
21-1184-1305-5200-072. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 6 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Применять средства индивидуальной защиты глаз и кожи	Снижение воздействия УФ-излучения			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
21-1184-1305-5200-073. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 6 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
21-1184-1305-5200-074. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 5 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
21-1184-1305-5200-075. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 4 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
<i>5193. Истомкинская группа подстанций</i>					
<i>5193-5227. Бригада №1 по РОПУ ПС 35-110кВ Истомкинской гр.ПС</i>					
21-1184-1305-5193-5227-093. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 5 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
21-1184-1305-5193-5227-094. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 4 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
<i>5193-5228. Бригада №2 по РОПУ ПС 35-110кВ Истомкинской гр.ПС</i>					
21-1184-1305-5193-5228-096. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 5 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
21-1184-1305-5193-5228-097. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 4 разряда	Применять средства индивидуальной защиты глаз и кожи	Снижение воздействия УФ-излучения			
	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
<i>5193-5229. Бригада №3 по РОПУ ПС 35-110кВ Истомкинской гр.ПС</i>					
21-1184-1305-5193-5229-098. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 5 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
21-1184-1305-5193-5229-099. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 4 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Применять средства индивидуальной защиты глаз и кожи	Снижение воздействия УФ-излучения			
<i>5230. Бригада №4 по РОПУ ПС 35-110кВ Истомкинской гр.ПС</i>					

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
21-1184-1305-5230-101. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 5 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
21-1184-1305-5230-102. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 5 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Применять средства индивидуальной защиты глаз и кожи	Снижение воздействия УФ-излучения			
21-1184-1305-5230-103. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 5 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
21-1184-1305-5230-104. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 5 разряда	Применять средства индивидуальной защиты глаз и кожи	Снижение воздействия УФ-излучения			
	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
<i>5196. Орехово-Зуевская группа подстанций</i>					
<i>5196-5232. Бригада №1 по РОПУ ПС 35-110кВ Орехово-Зуевской гр.ПС</i>					
21-1184-1305-5196-5232-126. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 5 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
21-1184-1305-5196-5232-127. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 4 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
21-1184-1305-5196-5232-128. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 4 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
21-1184-1305-5196-5232-129. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 3 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
<i>5196-5233. Бригада №2 по РОПУ ПС 35-110кВ Орехово-Зуевской гр.ПС</i>					
21-1184-1305-5196-5233-130. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 5 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
21-1184-1305-5196-5233-131. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 4 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
<i>5197. Коломенская группа подстанций</i>					
<i>5197-5236. Бригада №1 по РОПУ ПС 35-110кВ Коломенской гр.ПС</i>					
21-1184-1305-5197-5236-155А. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 5 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Применять средства индивидуальной защиты глаз и кожи	Снижение воздействия УФ-излучения			
21-1184-1305-5197-5236-157. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 4 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
21-1184-1305-5197-5236-158. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 4 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
<i>5197-5237. Бригада №2 по РОПУ ПС 35-110кВ Коломенской гр.ПС</i>					
21-1184-1305-5197-5237-159. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 5 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Применять средства индивидуальной защиты глаз и кожи	Снижение воздействия УФ-излучения			
21-1184-1305-5197-5237-160. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 4 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
21-1184-1305-5197-5237-161. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 5 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
21-1184-1305-5197-5237-162. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 5 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
<i>5198. Луховицкая группа подстанций</i>					
<i>5198-5239. Бригада №1 по РОПУ ПС 35-110кВ Луховицкой гр.ПС</i>					
21-1184-1305-5198-5239-193. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 5 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
21-1184-1305-5198-5239-194. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 5 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Применять средства индивидуальной защиты глаз и кожи	Снижение воздействия УФ-излучения			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
21-1184-1305-5198-5239-195. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 5 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
21-1184-1305-5198-5239-196. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 4 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
21-1184-1305-5198-5239-197. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 4 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
21-1184-1305-5198-5239-198. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 4 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
<i>5198-5240. Бригада №2 по РОПУ ПС 35-110кВ Луховицкой гр.ПС</i>					
21-1184-1305-5198-5240-200. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 5 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
21-1184-1305-5198-5240-201. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 4 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
21-1184-1305-5198-5240-202. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 4 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
21-1184-1305-5198-5240-203. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 4 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
<i>5199. Шатурская группа подстанций</i>					
<i>5199-5242. Бригада №1 по РОПУ ПС 35-110кВ Шатурской гр.ПС</i>					
21-1184-1305-5199-5242-221А. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 6 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
21-1184-1305-5199-5242-223. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 5 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
21-1184-1305-5199-5242-224. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 5 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
21-1184-1305-5199-5242-225. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 5 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
21-1184-1305-5199-5242-226. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 4 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
<i>5199-5243. Бригада №2 по РОПУ ПС 35-110кВ Шатурской гр.ПС</i>					
21-1184-1305-5199-5243-227. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 5 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
21-1184-1305-5199-5243-228. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 5 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
21-1184-1305-5199-5243-229. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 5 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
21-1184-1305-5199-5243-230. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 5 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Применять средства индивидуальной защиты глаз и кожи	Снижение воздействия УФ-излучения			
<i>5225. Егорьевская группа подстанций</i>					
<i>5225-5245. Бригада №1 по РОПУ ПС 35-110кВ Егорьевской гр.ПС</i>					
21-1184-1305-5225-5245-253. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 5 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
21-1184-1305-5225-5245-254. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 5 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
21-1184-1305-5225-5245-255. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 4 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
21-1184-1305-5225-5245-256. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 4 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
21-1184-1305-5225-5245-257. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 4 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
<i>5225-5246. Бригада №2 по РОПУ ПС 35-110кВ Егорьевской гр.ПС</i>					
21-1184-1305-5225-5246-259. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 4 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
устройств 6 разряда	ванными фильтрами	рабочей зоны			
21-1184-1305-5225-5246-260. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 5 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Применять средства индивидуальной защиты глаз и кожи	Снижение воздействия УФ-излучения			
21-1184-1305-5225-5246-261. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 4 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
21-1184-1305-5225-5246-262. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 4 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
<b>1285. Управление логистики и МТО</b>					
<i>1252. Служба автотранспорта и средств механизации</i>					
<i>1252-1226. Гараж Коломенской зоны обслуживания</i>					
21-1184-1285-1252-1226-299. Машинист экскаватора 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
21-1184-1285-1252-1226-300. Слесарь по ремонту автомобилей 5 разряда	Обеспечить применение респираторов с противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
21-1184-1285-1252-1226-301. Слесарь по ремонту автомобилей 4 разряда	Применять средства индивидуальной защиты глаз и кожи	Снижение воздействия УФ-излучения			

Дата составления: 20.12.2021

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель директора - главный инженер

(должность)

(подпись)

Д.А. Уксеков

(Ф.И.О.)

24.01.2022

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник управления ПБ и ПК

(должность)

(подпись)

А.В. Власенко

(Ф.И.О.)

24.01.2022

(дата)

Начальник ФЭУ

(должность)

(подпись)

Е.В. Демина

(Ф.И.О.)

24.01.2022

(дата)

Начальник ОКО

(должность)

(подпись)

Е.В. Дмитриев

(Ф.И.О.)

24.01.2022

(дата)

Начальник СОТ

(должность)

(подпись)

А.В. Каширина


(Ф.И.О.)

24.01.2022

(дата)



Начальник ООТ и СП  
(должность)




(подпись)

Т.В. Матвеева  
(Ф.И.О.)

24.01.2022  
(дата)

Председатель профсоюзного кабинета  
(должность)



(подпись)

М.Ю. Халидова  
(Ф.И.О.)

24.01.2022  
(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2192  
(№ в реестре экспертов)



(подпись)

А.В. Кубышкин  
(Ф.И.О.)

20.12.2021  
(дата)