

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Северные электрические сети – филиал Публичного акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
00675. Служба эксплуатации зданий и сооружений					
<i>00676. СЭЗиС Ремонтно-строительный участок</i>					
081-00675-00676-0581. Слесарь-сантехник 6 разряда	Использовать респираторы с противогазовыми и комбинированными фильтрами по ГОСТ Р 12.4.251-2009	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
081-00675-00676-0582. Каменщик 6 разряда	Использовать респираторы с противогазовыми и комбинированными фильтрами по ГОСТ Р 12.4.251-2009	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
081-00675-00676-0583. Столяр 6 разряда	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
081-00675-00676-0584. Электрогазосварщик 6 разряда	Применять средства защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
	Применять средства индивидуальной защиты глаз и кожи	Снижение воздействия УФ излучения			
	Использовать респираторы с противозерозольными фильтрами по ГОСТ Р 12.4.191-2011. Использовать респираторы с противогазовыми и комбинированными фильтрами по ГОСТ Р 12.4.251-2009	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.			
00123. Служба подстанций					
00777. Дмитровский ПУВЭС					
00778. ЦРБ Дмитровского ПУВЭС					
081-00540-00778-0751. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 6 разряда	Использовать респираторы с противогазовыми и комбинированными фильтрами по ГОСТ Р 12.4.251-2009	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
081-00540-00778-0752. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 6 разряда	Использовать респираторы с противогазовыми и комбинированными фильтрами по ГОСТ Р 12.4.251-2009	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
081-00540-00778-0753. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 5 разряда	Использовать респираторы с противогазовыми и комбинированными фильтрами по ГОСТ Р 12.4.251-2009	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
00779. Дмитровская ГПС					
00782. Бригада по эксплуатации ПС 35-220кВ Дм.ГПС					
081-00540-00782-0767. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 6 разряда	Использовать респираторы с противогазовыми и комбинированными фильтрами по ГОСТ Р 12.4.251-2009	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
081-00540-00782-0768. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 6 разряда	Использовать респираторы с противогазовыми и комбинированными фильтрами по ГОСТ Р 12.4.251-2009	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
081-00540-00782-0769. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 5 разряда	Использовать респираторы с противогазовыми и комбинированными фильтрами по ГОСТ Р 12.4.251-2009	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
00783. Юрьевская ГПС					
00786. Бригада по эксплуатации ПС 35-220кВ Юр.ГПС (1-ая)					
081-00540-00786-0787. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 6 разряда	Использовать респираторы с противогазовыми и комбинированными фильтрами по ГОСТ Р 12.4.251-2009	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
081-00540-00786-0788. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 6 разряда	Использовать респираторы с противогазовыми и комбинированными фильтрами по ГОСТ Р 12.4.251-2009	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
081-00540-00786-0789. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 5 разряда	Использовать респираторы с противогазовыми и комбинированными фильтрами по ГОСТ Р 12.4.251-2009	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
00787. Бригада по эксплуатации ПС 35-220кВ Юр.ГПС (2-ая)					
081-00540-00787-0791. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 6 разряда	Использовать респираторы с противогазовыми и комбинированными фильтрами по ГОСТ Р 12.4.251-2009	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
081-00540-00787-0792. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 6 разряда	Использовать респираторы с противогазовыми и комбинированными фильтрами по ГОСТ Р 12.4.251-2009	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
00788. Клинская ГПС					
00789. Бригада по эксплуатации ПС 35-110кВ Кл.ГПС					
081-00540-00789-0795. Мастер (2 группа)	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
081-00540-00789-0796. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 6 разряда	Использовать респираторы с противогазовыми и комбинированными фильтрами по ГОСТ Р 12.4.251-2009	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
081-00540-00789-0797. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 5 разряда	Использовать респираторы с противогазовыми и комбинированными фильтрами по ГОСТ Р 12.4.251-2009	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
00792. Решетниковская ГПС					
00793. Бригада по эксплуатации ПС 35-110кВ Реш.ГПС					
081-00540-00793-0820. Мастер	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
081-00540-00793-0821. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 6 разряда	Использовать респираторы с противогазовыми и комбинированными фильтрами по ГОСТ Р 12.4.251-2009	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
	Применять средства индивидуальной защиты глаз и кожи	Снижение воздействия УФ-излучения			
081-00540-00793-0822. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 6 разряда	Использовать респираторы с противогазовыми и комбинированными фильтрами по ГОСТ Р 12.4.251-2009	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
081-00540-00793-0823. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 5 разряда	Использовать респираторы с противогазовыми и комбинированными фильтрами по ГОСТ Р 12.4.251-2009	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
00796. Северный ПУВЭС					
00797. ЦРБ Северного ПУВЭС					
081-00540-00797-0844. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 6 разряда	Использовать респираторы с противогазовыми и комбинированными фильтрами по ГОСТ Р 12.4.251-2009	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
081-00540-00797-0845. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 6 разряда	Использовать респираторы с противогазовыми и комбинированными фильтрами по ГОСТ Р 12.4.251-2009	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
081-00540-00797-0846. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 4 разряда	Использовать респираторы с противогазовыми и комбинированными фильтрами по ГОСТ Р 12.4.251-2009	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
081-00540-00797-0848. Электрогазосварщик 6 разряда	Использовать респираторы с противозольными фильтрами по ГОСТ Р 12.4.191-2011. Использовать респираторы с противогазовыми и комбинированными фильтрами по ГОСТ Р 12.4.251-2009	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.			
	Применять средства индивидуальной защиты глаз и кожи	Снижение воздействия УФ излучения			
00798. Талдомская ГПС					
00802. Бригада по эксплуатации ПС 35-220кВ ТГПС					
081-00540-00802-0857. Мастер	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
081-00540-00802-0858. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 6 разряда	Использовать респираторы с противогазовыми и комбинированными фильтрами по ГОСТ Р 12.4.251-2009	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
081-00540-00802-0859. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 6 разряда	Использовать респираторы с противогазовыми и комбинированными фильтрами по ГОСТ Р 12.4.251-2009	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
081-00540-00802-0860. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 5 разряда	Использовать респираторы с противогазовыми и комбинированными фильтрами по ГОСТ Р 12.4.251-2009	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
00803. Северная ГПС					
00806. Бригада по эксплуатации ПС 35-220кВ Сев.ГПС					
081-00540-00806-0874. Мастер	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
081-00540-00806-0875. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 6 разряда	Использовать респираторы с противогазовыми и комбинированными фильтрами по ГОСТ Р 12.4.251-2009	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
081-00540-00806-0876. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 5 разряда	Использовать респираторы с противогазовыми и комбинированными фильтрами по ГОСТ Р 12.4.251-2009	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
081-00540-00806-0877. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 4 разряда	Использовать респираторы с противогазовыми и комбинированными фильтрами по ГОСТ Р 12.4.251-2009	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
00807. Запрудненская ГПС					
00811. Бригада по эксплуатации ПС 35 - 220кВ ЗГПС					
081-00540-00811-0889. Мастер	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
081-00540-00811-0890. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 6 разряда	Использовать респираторы с противогазовыми и комбинированными фильтрами по ГОСТ Р 12.4.251-2009	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
081-00540-00811-0891. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 5 разряда	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
	Использовать респираторы с противогазовыми и комбинированными фильтрами по ГОСТ Р 12.4.251-2009	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
081-00540-00811-0892. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 4 разряда	Использовать респираторы с противогазовыми и комбинированными фильтрами по ГОСТ Р 12.4.251-2009	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
00812. Пересветская ГПС					
00815. Бригада по эксплуатации ПС 35-220кВ Пер.ГПС					
081-00540-00815-0905. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 6 разряда	Использовать респираторы с противогазовыми и комбинированными фильтрами по ГОСТ Р 12.4.251-2009	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
081-00540-00815-0906. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 5 разряда	Использовать респираторы с противогазовыми и комбинированными фильтрами по ГОСТ Р 12.4.251-2009	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
00816. Сергиево-Посадская ГПС					
00819. Бригада по эксплуатации ПС 35-220кВ СП ГПС					
081-00540-00819-0920. Мастер	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
081-00540-00819-0921. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 6 разряда	Использовать респираторы с противогазовыми и комбинированными фильтрами по ГОСТ Р 12.4.251-2009	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
00820. Мытищинский ПУВЭС					
00834. Софринская ГПС					
00837. Бригада по эксплуатации ПС 35-220кВ Соф.ГПС					
081-00540-00837-0931. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 5 разряда	Использовать респираторы с противогазовыми и комбинированными фильтрами по ГОСТ Р 12.4.251-2009	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
00838. Хлебниковская ГПС					
00840. Бригада по эксплуатации ПС 35-220кВ Хлеб.ГПС					
081-00540-00840-0934. Мастер	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
00842. Химкинский ПУВЭС					
00843. ЦРБ Химкинского ПУВЭС					
081-00540-00843-0944. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 6 разряда	Использовать респираторы с противогазовыми и комбинированными фильтрами по ГОСТ Р 12.4.251-2009	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
081-00540-00843-0945. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 5 разряда	Использовать респираторы с противогазовыми и комбинированными фильтрами по ГОСТ Р 12.4.251-2009	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
00844. Химкинская группа подстанций					
<i>00846. Бригада по эксплуатации ПС 35-220кВ Хим.ГПС</i>					
081-00540-00846-0952. Мастер	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
081-00540-00846-0953. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 6 разряда	Использовать респираторы с противогазовыми и комбинированными фильтрами по ГОСТ Р 12.4.251-2009	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
081-00540-00846-0954. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 6 разряда	Использовать респираторы с противогазовыми и комбинированными фильтрами по ГОСТ Р 12.4.251-2009	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
00848. Сенежская группа подстанций					
<i>00849. Бригада по эксплуатации ПС 35-220кВ Сенеж.ГПС</i>					
081-00540-00849-0966. Мастер	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
081-00540-00849-0967. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 6 разряда	Использовать респираторы с противогазовыми и комбинированными фильтрами по ГОСТ Р 12.4.251-2009	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
081-00540-00849-0968. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 5 разряда	Использовать респираторы с противогазовыми и комбинированными фильтрами по ГОСТ Р 12.4.251-2009	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
081-00540-00849-0969. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 5 разряда	Использовать респираторы с противогазовыми и комбинированными фильтрами по ГОСТ Р 12.4.251-2009	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
00852. Красногорская группа подстанций					
00853. Бригада по эксплуатации ПС 35-220кВ Кр.ГПС					
081-00540-00853-0982. Мастер	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
081-00540-00853-0983. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 5 разряда	Использовать респираторы с противогазовыми и комбинированными фильтрами по ГОСТ Р 12.4.251-2009	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
081-00540-00853-0984. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 5 разряда	Использовать респираторы с противогазовыми и комбинированными фильтрами по ГОСТ Р 12.4.251-2009	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
081-00540-00853-0985. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 5 разряда	Использовать респираторы с противогазовыми и комбинированными фильтрами по ГОСТ Р 12.4.251-2009	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
00856. Сходненская группа подстанций					
00857. Бригада по эксплуатации ПС 35-220кВ Сход.ГПС					
081-00540-00857-1012. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 5 разряда	Использовать респираторы с противогазовыми и комбинированными фильтрами по ГОСТ Р 12.4.251-2009	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
00860. Крюковская группа подстанций					
00861. Бригада по эксплуатации ПС 35-220кВ Крюк.ГПС					
081-00540-00861-1028. Мастер	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
081-00540-00861-1029А. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 5 разряда	Использовать респираторы с противогазовыми и комбинированными фильтрами по ГОСТ Р 12.4.251-2009	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
00124. Служба линий электропередачи					
00126. СЛЭП Королевская РМС					
081-00540-00126-1056. Мастер производственного участка	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
00129. СЛЭП Яхромская РМС					
081-00540-00129-1061. Мастер производственного участка	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
081-00540-00129-1062А. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 6 разряда	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
081-00540-00129-1064А. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 5 разряда	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
081-00540-00129-1066. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 5 разряда	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
	Применять средства индивидуальной защиты глаз и кожи	Снижение воздействия УФ-излучения			
00130. СЛЭП Запрудненская РМС					
081-00540-00130-1070. Мастер производственного участка	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
081-00540-00130-1071А. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 6 разряда	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
081-00540-00130-1074. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 5 разряда	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
081-00540-00130-1075. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 5 разряда	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
081-00540-00130-1076. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 5 разряда	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
081-00540-00130-1078. Машинист бульдозера 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
00132. СЛЭП Крюковская РМС					
081-00540-00132-1083. Мастер производственного участка	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
081-00540-00132-1084А. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 6 разряда	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
081-00540-00132-1086А. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 5 разряда	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
081-00540-00132-1088А. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 4 разряда	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
00133. СЛЭП Солнечногорская РМС					
081-00540-00133-1093. Мастер производственного участка	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
081-00540-00133-1094А. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 6 разряда	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
081-00540-00133-1097А. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 6 разряда	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
081-00540-00133-1101. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 5 разряда	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
	Применять средства индивидуальной защиты глаз и кожи	Снижение воздействия УФ излучения			
081-00540-00133-1102А. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 5 разряда	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
00470. СЛЭП Бригада по ремонту ВЛ 35-220 кВ					
081-00540-00470-1108А. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 5 разряда	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
081-00540-00470-1119. Машинист бульдозера 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
00596. Служба изоляции, защиты от перенапряжений и испытаний					
00597. СИЗПИ. Участок диагностики электротехнического оборудования					
081-00540-00597-1124. Лаборант химического анализа 6 разряда	Провести проверку эффективности системы вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
081-00540-00597-1125. Лаборант химического анализа 6 разряда	Провести проверку эффективности системы вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
081-00540-00597-1126. Лаборант химического анализа 6 разряда	Провести проверку эффективности системы вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
081-00540-00597-1127. Лаборант химического анализа 5 разряда	Использовать респираторы с противогазовыми и комбинированными фильтрами по ГОСТ Р 12.4.251-2009.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.			
081-00540-00597-1129. Лаборант химического анализа 4 разряда	Провести проверку эффективности системы вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
081-00540-00597-1130. Электромонтер по испытаниям и измерениям 6 разряда	Провести проверку эффективности системы вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
00598. СИЗПИ. Участок профилактических испытаний оборудования					
081-00540-00598-1135. Электромонтер по испытаниям и измерениям 6 разряда	Обеспечить применение респираторов с противоаэрозольными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
081-00540-00598-1136. Электромонтер по испытаниям и измерениям 6 разряда	Обеспечить применение респираторов с противоаэрозольными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
081-00540-00598-1137. Электромонтер по испытаниям и измерениям 6 разряда	Обеспечить применение респираторов с противоаэрозольными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
081-00540-00598-1138. Электромонтер по испытаниям и измерениям 5 разряда	Обеспечить применение респираторов с противоаэрозольными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
081-00540-00598-1139. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 5 разряда	Обеспечить применение респираторов с противоаэрозольными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
081-00540-00598-1140. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 5 разряда	Обеспечить применение респираторов с противоаэрозольными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
00044. Служба средств диспетчерского технологического управления					
00054. ССДТУ Дмитровский узел связи					
00056. ССДТУ ДУС Группа КЛС					
081-00577-00056-1179. Кабельщик-спайщик 5 разряда	Использовать респираторы с противоаэрозольными фильтрами по ГОСТ Р 12.4.191-2011	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
00061. ССДТУ Северный узел связи					
00063. ССДТУ СУС Группа КЛС					
081-00577-00063-1193. Кабельщик-спайщик 6 разряда	Обеспечить применение респираторов с противоаэрозольными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
00138. Дмитровский район электрических сетей					
<i>Управление</i>					
00735. ДРЭС Группа автотранспорта и средств механизации					
081-00138-00735-1267. Машинист экскаватора 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
081-00138-00735-1268. Электрогазосварщик 5 разряда	Использовать респираторы с противозерозольными фильтрами по ГОСТ Р 12.4.191-2011. Использовать респираторы с противогазовыми и комбинированными фильтрами по ГОСТ Р 12.4.251-2009	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.			
	Применять средства индивидуальной защиты глаз и кожи	Снижение воздействия УФ излучения			
00162. ДРЭС Бригада по испытаниям в/в оборудования и КЛ (2-ая)					
081-00138-00162-1337. Электромонтер по испытаниям и измерениям 5 разряда	Оборудовать в/в лаборатория системой принудительной вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
00960. ДРЭС Бригада по ремонту и эксплуатации КЛ					
081-00138-00960-1338. Мастер (2 группа)	Использовать респираторы с противогазовыми и комбинированными фильтрами по ГОСТ Р 12.4.251-2009	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
081-00138-00960-1339. Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 6 разряда	Использовать респираторы с противогазовыми и комбинированными фильтрами по ГОСТ Р 12.4.251-2009	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
081-00138-00960-1340. Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 6 разряда	Использовать респираторы с противогазовыми и комбинированными фильтрами по ГОСТ Р 12.4.251-2009	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
081-00138-00960-1341. Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 4 разряда	Использовать респираторы с противогазовыми и комбинированными фильтрами по ГОСТ Р 12.4.251-2009	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>ДРЭС Бригада №2 по ремонту и эксплуатации КЛ</i>					
081-00138-00000-1342. Мастер (2 группа)	Использовать респираторы с противогазовыми и комбинированными фильтрами по ГОСТ Р 12.4.251-2009	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
081-00138-00000-1343. Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 4 разряда	Использовать респираторы с противогазовыми и комбинированными фильтрами по ГОСТ Р 12.4.251-2009	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
00183. Сергиево-Посадский район электрических сетей					
<i>00739. СПРЭС. Группа автотранспорта и средств механизации</i>					
081-00183-00739-1415. Электросварщик 5 разряда	Использовать респираторы с противозеронольными фильтрами по ГОСТ Р 12.4.191-2011. Использовать респираторы с противогазовыми и комбинированными фильтрами по ГОСТ Р 12.4.251-2009	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.			
	Применять средства индивидуальной защиты глаз и кожи	Снижение воздействия УФ излучения			
<i>00962. СПРЭС Бригада №1 по ремонту и эксплуатации КЛ</i>					
081-00183-00962-1473. Мастер (3 группа)	Использовать респираторы с противогазовыми и комбинированными фильтрами по ГОСТ Р 12.4.251-2009	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
081-00183-00962-1474А. Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 5 разряда	Использовать респираторы с противогазовыми и комбинированными фильтрами по ГОСТ Р 12.4.251-2009	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
081-00183-00962-1476. Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 4 разряда	Использовать респираторы с противогазовыми и комбинированными фильтрами по ГОСТ Р 12.4.251-2009	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
00963. СПРЭС Бригада №2 по ремонту и эксплуатации КЛ					
081-00183-00963-1477. Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 5 разряда	Использовать респираторы с противогазовыми и комбинированными фильтрами по ГОСТ Р 12.4.251-2009	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
081-00183-00963-1478. Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 4 разряда	Использовать респираторы с противогазовыми и комбинированными фильтрами по ГОСТ Р 12.4.251-2009	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
081-00183-00963-1479. Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 3 разряда	Использовать респираторы с противогазовыми и комбинированными фильтрами по ГОСТ Р 12.4.251-2009	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
00184. Мытищинский район электрических сетей					
00965. МРЭС Бригада №2 по ремонту и эксплуатации КЛ					
081-00184-00965-1489. Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 5 разряда	Использовать респираторы с противогазовыми и комбинированными фильтрами по ГОСТ Р 12.4.251-2009	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
00185. Пушкинский район электрических сетей					
00968. ПРЭС Бригада №2 по ремонту и эксплуатации КЛ					
081-00185-00968-1519. Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 5 разряда	Использовать респираторы с противогазовыми и комбинированными фильтрами по ГОСТ Р 12.4.251-2009	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
00186. Химкинский район электрических сетей					
00969. ХРЭС Бригада №1 по ремонту и эксплуатации КЛ					
081-00186-00969-1552. Мастер (2 группа)	Использовать респираторы с противогазовыми и комбинированными фильтра-	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	ми по ГОСТ Р 12.4.251-2009	рабочей зоны			
081-00186-00969-1553А. Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 5 разряда	Использовать респираторы с противогазовыми и комбинированными фильтрами по ГОСТ Р 12.4.251-2009	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
081-00186-00969-1555. Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 4 разряда	Использовать респираторы с противогазовыми и комбинированными фильтрами по ГОСТ Р 12.4.251-2009	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
081-00186-00969-1556. Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 4 разряда	Использовать респираторы с противогазовыми и комбинированными фильтрами по ГОСТ Р 12.4.251-2009	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
00187. Солнечногорский район электрических сетей					
00747. СРЭС Группа автотранспорта и средств механизации					
081-00187-00747-1582. Машинист экскаватора 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
00929. СРЭС Мобильная бригада №4					
081-00187-00929-1611. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда	Использовать респираторы с противогазовыми и комбинированными фильтрами по ГОСТ Р 12.4.251-2009	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Применять средства индивидуальной защиты глаз и кожи	Снижение воздействия УФ-излучения			
00971. СРЭС Бригада №1 по ремонту и эксплуатации КЛ					
081-00187-00971-1647. Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 4 разряда	Использовать респираторы с противогазовыми и комбинированными фильтрами по ГОСТ Р 12.4.251-2009	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
081-00187-00971-1648. Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 4 разряда	Использовать респираторы с противогазовыми и комбинированными фильтрами по ГОСТ Р 12.4.251-2009	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
00972. СРЭС Бригада №2 по ремонту и эксплуатации КЛ					
081-00187-00972-1649. Мастер (2 группа)	Использовать респираторы с противогазовыми и комбинированными фильтрами по ГОСТ Р 12.4.251-2009	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
081-00187-00972-1650. Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 5 разряда	Использовать респираторы с противогазовыми и комбинированными фильтрами по ГОСТ Р 12.4.251-2009	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
081-00187-00972-1651. Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 4 разряда	Использовать респираторы с противогазовыми и комбинированными фильтрами по ГОСТ Р 12.4.251-2009	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
СРЭС Бригада №3 по ремонту и эксплуатации КЛ					
081-00187-00000-1652. Мастер (2 группа)	Использовать респираторы с противогазовыми и комбинированными фильтрами по ГОСТ Р 12.4.251-2009	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
081-00187-00000-1653. Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 4 разряда	Использовать респираторы с противогазовыми и комбинированными фильтрами по ГОСТ Р 12.4.251-2009	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
081-00187-00000-1655. Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 4 разряда	Использовать респираторы с противогазовыми и комбинированными фильтрами по ГОСТ Р 12.4.251-2009	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
00188. Клинский район электрических сетей					
00338. Кл.РЭС Бригада № 2 по испытаниям высоковольтного оборудования и кабельных линий					

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
081-00188-00338-1664. Электромонтер по испытаниям и измерениям 6 разряда	Провести проверку эффективности системы вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
00939. Кл.РЭС Мобильная бригада №5					
081-00188-00939-1711. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда	Использовать респираторы с противогазовыми и комбинированными фильтрами по ГОСТ Р 12.4.251-2009	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Применять средства индивидуальной защиты глаз и кожи	Снижение воздействия УФ-излучения			
00941. Кл.РЭС Мобильная бригада №7					
081-00188-00941-1724. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда	Использовать респираторы с противогазовыми и комбинированными фильтрами по ГОСТ Р 12.4.251-2009	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Применять средства индивидуальной защиты глаз и кожи	Снижение воздействия УФ-излучения			
081-00188-00941-1725. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда	Использовать респираторы с противогазовыми и комбинированными фильтрами по ГОСТ Р 12.4.251-2009	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Применять средства индивидуальной защиты глаз и кожи	Снижение воздействия УФ-излучения			
00973. Кл.РЭС Бригада №1 по ремонту и эксплуатации КЛ					
081-00188-00973-1729. Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 4 разряда	Использовать респираторы с противогазовыми и комбинированными фильтрами по ГОСТ Р 12.4.251-2009	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
081-00188-00973-1730. Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 4 разряда	Использовать респираторы с противогазовыми и комбинированными фильтрами по ГОСТ Р 12.4.251-2009	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
081-00188-00973-1731. Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 4 разряда	Использовать респираторы с противогазовыми и комбинированными фильтрами по ГОСТ Р 12.4.251-2009	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
00189. Красногорский район электрических сетей					
00975. Кр.РЭС Бригада по ремонту и эксплуатации КЛ					
081-00189-00975-1766. Мастер (2 группа)	Использовать респираторы с противогазовыми и комбинированными фильтрами по ГОСТ Р 12.4.251-2009	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
081-00189-00975-1767. Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 5 разряда	Использовать респираторы с противогазовыми и комбинированными фильтрами по ГОСТ Р 12.4.251-2009	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
081-00189-00975-1768. Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 5 разряда	Использовать респираторы с противогазовыми и комбинированными фильтрами по ГОСТ Р 12.4.251-2009	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
081-00189-00975-1769. Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 5 разряда	Использовать респираторы с противогазовыми и комбинированными фильтрами по ГОСТ Р 12.4.251-2009	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
00662. Управление логистики и МТО					
00666. Служба автотранспорта и средств механизации					
00667. САиСМ. Северный участок					
081-00662-00667-1802. Электросварщик ручной сварки 5 разряда	Использовать респираторы с противоаэрозольными фильтрами по ГОСТ Р 12.4.191-2011. Использовать респираторы с противогазовыми и комбинированными фильтрами по ГОСТ Р 12.4.251-2009	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.			
	Применять средства индивидуальной защиты глаз и кожи	Снижение воздействия УФ излучения			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
00668. САиСМ. Октябрьский участок					
081-00662-00668-1816. Маляр 6 разряда	Произвести наладку системы принудительной вентиляции (приточная вентиляция не работает, вытяжная вентиляция не обеспечивает номинального расхода)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
081-00662-00668-1817. Электрогазосварщик 5 разряда	Использовать респираторы с противозольными фильтрами по ГОСТ Р 12.4.191-2011. Использовать респираторы с противогазовыми и комбинированными фильтрами по ГОСТ Р 12.4.251-2009	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.			
	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
	Применять средства индивидуальной защиты глаз и кожи	Снижение воздействия УФ излучения			

Дата составления: 25.12.2017

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор

(должность)

(подпись)

А.Ю. Иржак

Ф.И.О.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Директор по управлению персоналом - начальник
управления

(должность)

(подпись)

С.А. Урвачев

Ф.И.О.

(дата)

Начальник ООТ УПБиПК

(должность)

(подпись)

М.А. Комисаров

(Ф.И.О.)

(дата)

Главный специалист ООТ УПБиПК

(должность)

(подпись)

О.Б. Володина

(Ф.И.О.)

(дата)

Инженер ООТ УПБиПК

(должность)

(подпись)

Г.В. Марченко

(Ф.И.О.)

(дата)

Начальник УПОиУС

(должность)

(подпись)

М.А. Бузулукова

(Ф.И.О.)

(дата)

Начальник ООТиСП
(должность)

(подпись)

А.А. Пальянова
(Ф.И.О.)

(дата)

Начальник ОКО
(должность)

(подпись)

Е.И. Рудаков
(Ф.И.О.)

(дата)

Председатель профкома
(должность)

(подпись)

М.Н. Волкова
(Ф.И.О.)

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2192

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

А.В. Кубышкин
(Ф.И.О.)

25.12.2017
(дата)