

## Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Восточные электрические сети – филиал ПАО «Московская объединенная электросетевая компания»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
<b>00062. Служба ЭЗС по Ногинскому участку</b>					
084-00000-00061-00062-1258. Кровельщик 6 разряда	Использовать респираторы с противогазовыми и комбинированными фильтрами по ГОСТ Р 12.4.251-2009	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
084-00000-00061-00062-1259. Кровельщик 5 разряда	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
	Использовать респираторы с противогазовыми и комбинированными фильтрами по ГОСТ Р 12.4.251-2009	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
084-00000-00061-00062-1260. Малляр 5 разряда	Использовать респираторы с противогазовыми и комбинированными фильтрами по ГОСТ Р 12.4.251-2009	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
084-00000-00061-00062-1261. Плотник 6 разряда	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
084-00000-00061-00062-1262. Слесарь-сантехник 6 разряда	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
<b>00053. Служба средств диспетчерского и технологического управления</b>					
<b>01565. Ногинский зональный участок СДТУ</b>					
084-01318-00053-01565-1277. Электромонтер линейных сооружений телефонной связи и радиофикации 6 разряда	Использовать респираторы с противоаэрозольными фильтрами по ГОСТ Р 12.4.191-2011	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
<b>01566. Коломенский зональный участок СДТУ</b>					
084-01318-00053-01566-1280. Электромонтер диспетчерского оборудования и телеавтоматики 3 разряда	Использовать респираторы с противоаэрозольными фильтрами по ГОСТ Р 12.4.191-2011	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
<b>00038. Служба ЛЭП</b>					

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
<b>01588. Ногинский зональный участок ЛЭП</b>					
084-01320-00038-01588-1298. Мастер (3 группа)	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
084-01320-00038-01588-1301. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 6 разряда	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
084-01320-00038-01588-1302. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 4 разряда	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
084-01320-00038-01588-1303. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 5 разряда	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
<b>01399. Служба Подстанций</b>					
<i>01400. Централизованный ремонтный участок</i>					
<b>01424. 1 Ногинская централизованная бригада по ремонту подстанций</b>					
084-01320-01399-01400-01424-1347. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 4 разряда	Использовать респираторы с противогазовыми и комбинированными фильтрами по ГОСТ Р 12.4.251-2009	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Применять средства индивидуальной защиты глаз и кожи	Снижение воздействия УФ излучения			
084-01320-01399-01400-01424-1348. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 4 разряда	Использовать респираторы с противогазовыми и комбинированными фильтрами по ГОСТ Р 12.4.251-2009	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
084-01320-01399-01400-01424-1349. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 5 разряда	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
	Использовать респираторы с противогазовыми и комбинированными фильтрами по ГОСТ Р 12.4.251-2009	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
084-01320-01399-01400-01424-1350. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 5 разряда	Применять средства индивидуальной защиты глаз и кожи	Снижение воздействия УФ излучения			
	Использовать респираторы с противогазовыми и комбинированными фильтрами по ГОСТ Р 12.4.251-2009	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
084-01320-01399-01400-01424-1351. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 5 разряда	Использовать респираторы с противогазовыми и комбинированными фильтрами по ГОСТ Р 12.4.251-2009	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
<b>01425. 2 Ногинская централизованная бригада по ремонту подстанций</b>					
084-01320-01399-01400-01425-1353. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 4 разряда	Использовать респираторы с противогазовыми и комбинированными фильтрами по ГОСТ Р 12.4.251-2009	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
084-01320-01399-01400-01425-1354. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 4 разряда	Использовать респираторы с противогазовыми и комбинированными фильтрами по ГОСТ Р 12.4.251-2009	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
084-01320-01399-01400-01425-1355. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 5 разряда	Использовать респираторы с противогазовыми и комбинированными фильтрами по ГОСТ Р 12.4.251-2009	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
084-01320-01399-01400-01425-1356. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 5 разряда	Использовать респираторы с противогазовыми и комбинированными фильтрами по ГОСТ Р 12.4.251-2009	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
<b>01426. 3 Ногинская централизованная бригада по ремонту подстанций</b>					
084-01320-01399-01400-01426-1358. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 4 разряда	Использовать респираторы с противогазовыми и комбинированными фильтрами по ГОСТ Р 12.4.251-2009	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
084-01320-01399-01400-01426-1359. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 5 разряда	Использовать респираторы с противогазовыми и комбинированными фильтрами по ГОСТ Р 12.4.251-2009	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
084-01320-01399-01400-01426-1360. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 6 разряда	Применять средства индивидуальной защиты глаз и кожи Использовать респираторы с противогазовыми и комбинированными фильтрами по ГОСТ Р 12.4.251-2009	Снижение воздействия УФ излучения Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
084-01320-01399-01400-01426-1361. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 6 разряда	Использовать респираторы с противогазовыми и комбинированными фильтрами по ГОСТ Р 12.4.251-2009	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
ту оборудования распределительных устройств 6 разряда	ми по ГОСТ Р 12.4.251-2009	рабочей зоны			
<b>01427. 4 Ногинская централизованная бригада по ремонту подстанций</b>					
084-01320-01399-01400-01427-1363. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 5 разряда	Использовать респираторы с противогазовыми и комбинированными фильтрами по ГОСТ Р 12.4.251-2009	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
084-01320-01399-01400-01427-1364. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 5 разряда	Использовать респираторы с противогазовыми и комбинированными фильтрами по ГОСТ Р 12.4.251-2009	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
084-01320-01399-01400-01427-1365. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 6 разряда	Использовать респираторы с противогазовыми и комбинированными фильтрами по ГОСТ Р 12.4.251-2009	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
084-01320-01399-01400-01427-1366. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 6 разряда	Использовать респираторы с противогазовыми и комбинированными фильтрами по ГОСТ Р 12.4.251-2009	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Применять средства индивидуальной защиты глаз и кожи	Снижение воздействия УФ излучения			
<b>01428. 5 Ногинская централизованная бригада по ремонту подстанций</b>					
084-01320-01399-01400-01428-1368. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 4 разряда	Использовать респираторы с противогазовыми и комбинированными фильтрами по ГОСТ Р 12.4.251-2009	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
084-01320-01399-01400-01428-1369. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 6 разряда	Использовать респираторы с противогазовыми и комбинированными фильтрами по ГОСТ Р 12.4.251-2009	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
084-01320-01399-01400-01428-1370. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 6 разряда	Использовать респираторы с противогазовыми и комбинированными фильтрами по ГОСТ Р 12.4.251-2009	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Применять средства индивидуальной защиты глаз и кожи	Снижение воздействия УФ излучения			
<b>01434. 2 Шатурская централизованная бригада по ремонту подстанций</b>					

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
084-01320-01399-01400-01434-1372. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 4 разряда	Использовать респираторы с противогазовыми и комбинированными фильтрами по ГОСТ Р 12.4.251-2009	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
084-01320-01399-01400-01434-1373. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 5 разряда	Использовать респираторы с противогазовыми и комбинированными фильтрами по ГОСТ Р 12.4.251-2009	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
084-01320-01399-01400-01434-1374. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 4 разряда	Использовать респираторы с противогазовыми и комбинированными фильтрами по ГОСТ Р 12.4.251-2009	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
<b>01401. Восточный производственный участок высоковольтных электрических сетей</b>					
<i>01407. Щелковская группа подстанций</i>					
<i>Бригада по эксплуатации ПС 35-220кВ Щелковской гр. ПС</i>					
084-01320-01399-01401-01407-01382. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 4 разряда	Использовать респираторы с противогазовыми и комбинированными фильтрами по ГОСТ Р 12.4.251-2009	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
<i>01410. Дальняя группа подстанций</i>					
<i>01446. Бригада по эксплуатации ПС 35-110кВ Дальней гр. ПС</i>					
084-01320-01399-01402-01410-01446-1394. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 4 разряда	Использовать респираторы с противогазовыми и комбинированными фильтрами по ГОСТ Р 12.4.251-2009	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
<b>01404. Шатурский производственный участок высоковольтных электрических сетей</b>					
<i>01421. Куровская группа подстанций</i>					
<i>01468. Бригада по эксплуатации ПС 35-110кВ Куровской гр. ПС</i>					

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
084-01320-01399-01404-01421-01468-1408. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 4 разряда	Использовать респираторы с противогазовыми и комбинированными фильтрами по ГОСТ Р 12.4.251-2009	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
<b>01100. Аварийно-восстановительная служба</b>					
084-01321-01100-1419. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи и ТП 0.4-6-10 кВ 4 разряда	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
<b>00078. Балашихинский район электрических сетей</b>					
<i>01481. Мобильная бригада №1 БРЭС</i>					
<i>01484. Бригада по ремонту и эксплуатации КЛ БРЭС</i>					
084-00078-01484-1506. Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 5 разряда	Использовать респираторы с противогазовыми и комбинированными фильтрами по ГОСТ Р 12.4.251-2009	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<b>00080. Орехово-Зуевский район электрических сетей</b>					
<i>01485. Мобильная бригада №1 ОЗРЭС</i>					
084-00080-01485-1523. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда	Использовать респираторы с противогазовыми и комбинированными фильтрами по ГОСТ Р 12.4.251-2009	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Применять средства индивидуальной защиты глаз и кожи	Снижение воздействия УФ излучения			
<i>01487. Мобильная бригада №3 ОЗРЭС</i>					
084-00080-01487-1538. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда	Применять средства индивидуальной защиты глаз и кожи	Снижение воздействия УФ излучения			
<i>01488. Мобильная бригада №4 ОЗРЭС</i>					
084-00080-01488-1545. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда	Использовать респираторы с противогазовыми и комбинированными фильтрами по ГОСТ Р 12.4.251-2009	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
<b>01490. Мобильная бригада №6 ОЗРЭС</b>					
084-00080-01490-1557. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда	Использовать респираторы с противогазовыми и комбинированными фильтрами по ГОСТ Р 12.4.251-2009	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
<b>01491. Мобильная бригада №7 ОЗРЭС</b>					
084-00080-01491-1560. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда	Использовать респираторы с противогазовыми и комбинированными фильтрами по ГОСТ Р 12.4.251-2009	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
<b>01492. Мобильная бригада №8 ОЗРЭС</b>					
084-00080-01492-1569. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда	Применять средства индивидуальной защиты глаз и кожи	Снижение воздействия УФ излучения			
<b>Управление логистики и МТО</b>					
<b>01108. Служба автотранспорта и средств механизации</b>					
084-00000-01108-1662. Токарь 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
<b>00068. Гараж Шатурской зоны обслуживания</b>					
084-00000-01108-00068-1679. Тракторист 5 разряда	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
084-00000-01108-00068-1681. Электрогазосварщик 5 разряда	Использовать респираторы с противоаэрозольными фильтрами по ГОСТ Р 12.4.191-2011	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Применять средства индивидуальной защиты глаз и кожи	Снижение воздействия УФ излучения			
	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			

Дата составления: 25.12.2017

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда  
Первый заместитель главного инженера

(должность)



(подпись)

И.А. Александров

Ф.И.О.

20.07.2018

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник управления ПБиПК  
(должность)


  
(подпись)

А.В. Власенко  
(Ф.И.О.)

20.07.2018

(дата)

Начальник ООТ  
(должность)

  
(подпись)

А.В. Каширина  
(Ф.И.О.)

20.07.2018

(дата)

Начальник ФЭУ  
(должность)


  
(подпись)

Е.В. Демина  
(Ф.И.О.)

20.07.2018

(дата)

Начальник ОКО  
(должность)


  
(подпись)

Е.В. Дмитриев  
(Ф.И.О.)

20.07.2018

(дата)

Начальник ООТиСП  
(должность)

  
(подпись)

Т.В. Матвеева  
(Ф.И.О.)

20.07.2018

(дата)

Председатель профсоюзного комитета  
(должность)

  
(подпись)

Т.А. Письменная  
(Ф.И.О.)

20.07.2018


(дата)

Эксперты организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2192

(№ в реестре экспертов)

(подпись)



А.В. Кубышкин  
(Ф.И.О.)

25.12.2017

(дата)