

## Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Московские кабельные сети – филиал Публичного акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
<b>2670. Управление ремонта силового электрооборудования (УРСЭО)</b>					
1188-2670-000-037. Электромонтер	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
1188-2670-000-042. Слесарь-ремонтник	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
1188-2670-000-043. Слесарь-ремонтник	Использовать респираторы с противогазовыми и комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
<b>2674. Служба эксплуатации зданий и сооружений (СЭЗиС)</b>					
1188-2674-000-073А. Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий	Применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение воздействия шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	обеспечить применение респираторов с противоаэрозольными, противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	обеспечить применение респираторов с противоаэрозольными, противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
1188-2674-000-079. Слесарь механосборочных работ	обеспечить применение респираторов с противоаэрозольными, противогазовыми или комбинированными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение воздействия шума			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
<b>2385. Аварийно-восстановительная служба -1 (АВС-1)</b>					
1188-2385-000-102. Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий	Применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение воздействия шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Использовать респираторы с противогазовыми или комбинированными фильтрами.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.			
1188-2385-000-103. Электрогазосварщик	Использовать респираторы с противогазовыми или комбинированными фильтрами.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.			
	Применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение воздействия шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Обеспечить применение средств индивидуальной защиты глаз и кожи	Снижение воздействия УФ-излучения			
<b>2408. Отдел развития производственного персонала (ОРИП)</b>					
1188-2408-000-118. Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий	Использовать респираторы с противогазовыми или комбинированными фильтрами.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.			
<b>2465. Управление автотранспорта и средств механизации (УАТиСМ)</b>					
<b>2466. Автоколонна №1 УАТиСМ</b>					
1188-2465-2466-172А. Слесарь по ремонту автомобилей	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
	Провести проверку эффективности системы вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
<b>2467. Автоколонна №2 УАТиСМ</b>					
1188-2465-2467-184А. Слесарь по ремонту автомобилей	Провести проверку эффективности системы вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
<b>4458. Служба реализации работ хозяйственным способом (СРХС)</b>					
1188-4458-000-217А. Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий	Применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение воздействия шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Использовать респираторы с противогазовыми или комбинированными фильтрами.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.			
<b>2409. Управление кабельных сетей Центрального округа (УКС ЦО)</b>					
<i>2489. 1 РЭР УКС ЦО</i>					
1188-2409-2489-234. Мастер	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
	Использовать респираторы с противоаэрозольными, противогазовыми или комбинированными фильтрами.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.			
<i>2495. 2 РЭР УКС ЦО</i>					
1188-2409-2495-244. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
	Использовать респираторы с противогазовыми или комбинированными фильтрами.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.			
	Использовать респираторы с противоаэрозольными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
1188-2409-2495-245А. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств	Использовать респираторы с противогазовыми или комбинированными фильтрами.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.			
	Использовать респираторы с противоаэрозольными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
1188-2409-2495-247. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств	Использовать респираторы с противогазовыми или комбинированными фильтрами.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.			
	Использовать респираторы с противоаэрозольными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1188-2409-2495-248. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств	Использовать респираторы с противогазовыми или комбинированными фильтрами.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.			
	Использовать респираторы с противозерозольными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
1188-2409-2495-249А. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств	Обеспечить применение средств индивидуальной защиты глаз и кожи	Снижение воздействия УФ-излучения			
	Использовать респираторы с противогазовыми или комбинированными фильтрами.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.			
	Использовать респираторы с противозерозольными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
1188-2409-2495-252. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств	Использовать респираторы с противогазовыми или комбинированными фильтрами.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.			
	Использовать респираторы с противозерозольными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
<i>2503. 3 РЭР УКС ЦО</i>					
1188-2409-2503-259. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств	Использовать респираторы с противогазовыми или комбинированными фильтрами.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.			
	Использовать респираторы с противозерозольными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
1188-2409-2503-260. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств	Использовать респираторы с противогазовыми или комбинированными фильтрами.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.			
	Использовать респираторы с противозерозольными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
	Обеспечить применение средств индивидуальной защиты глаз и кожи	Снижение воздействия УФ-излучения			
1188-2409-2503-261А. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств	Использовать респираторы с противогазовыми или комбинированными фильтрами.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.			
	Использовать респираторы с противозерозольными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
1188-2409-2503-263. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств	Использовать респираторы с противогазовыми или комбинированными фильтрами.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.			
	Использовать респираторы с противозерозольными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
1188-2409-2503-264. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
	Использовать респираторы с противогазовыми или комбинированными фильтрами.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.			
	Использовать респираторы с противозерозольными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
<i>2510. 6 РЭР УКС ЦО</i>					
1188-2409-2510-273. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств	Использовать респираторы с противогазовыми или комбинированными фильтрами.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.			
	Использовать респираторы с противозерозольными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
	Обеспечить применение средств инди-	Снижение воздействия УФ-			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	видуальной защиты глаз и кожи	излучения			
1188-2409-2510-274. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств	Использовать респираторы с противогазовыми или комбинированными фильтрами.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.			
	Использовать респираторы с противозерозольными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
1188-2409-2510-275. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств	Использовать респираторы с противогазовыми или комбинированными фильтрами.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.			
	Использовать респираторы с противозерозольными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
1188-2409-2510-276. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств	Использовать респираторы с противогазовыми или комбинированными фильтрами.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.			
	Использовать респираторы с противозерозольными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
1188-2409-2510-277. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств	Использовать респираторы с противогазовыми или комбинированными фильтрами.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.			
	Использовать респираторы с противозерозольными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1188-2409-2510-278. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств	Использовать респираторы с противогазовыми или комбинированными фильтрами.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.			
	Использовать респираторы с противоаэрозольными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
	Обеспечить применение средств индивидуальной защиты глаз и кожи	Снижение воздействия УФ-излучения			
1188-2409-2510-279. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств	Использовать респираторы с противогазовыми или комбинированными фильтрами.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.			
	Использовать респираторы с противоаэрозольными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
<i>2517. 10 РЭР УКС ЦО</i>					
<b>2410. Управление кабельных сетей Северного округа (УКС СО)</b>					
<i>2522. 12 РЭР УКС СО</i>					
1188-2410-2522-296. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств	Использовать респираторы с противогазовыми или комбинированными фильтрами.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.			
	Использовать респираторы с противоаэрозольными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
1188-2410-2522-297. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств	Использовать респираторы с противогазовыми или комбинированными фильтрами.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.			
	Использовать респираторы с противоаэрозольными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1188-2410-2522-298А. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств	Использовать респираторы с противогазовыми или комбинированными фильтрами.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.			
	Использовать респираторы с противозерозольными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
1188-2410-2522-300. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств	Использовать респираторы с противогазовыми или комбинированными фильтрами.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.			
	Использовать респираторы с противозерозольными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Обеспечить применение средств индивидуальной защиты глаз и кожи	Снижение воздействия УФ-излучения			
	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
1188-2410-2522-301. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств	Использовать респираторы с противогазовыми или комбинированными фильтрами.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.			
	Использовать респираторы с противозерозольными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
1188-2410-2522-302. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств	Использовать респираторы с противогазовыми или комбинированными фильтрами.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.			
	Использовать респираторы с противозерозольными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
	Обеспечить применение средств индивидуальной защиты глаз и кожи	Снижение воздействия УФ-излучения			



Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1188-2410-2522-303. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств	Использовать респираторы с противогазовыми или комбинированными фильтрами.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.			
	Использовать респираторы с противоаэрозольными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
<i>2529. 21 РЭР УКС СО</i>					
1188-2410-2529-311. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств	Использовать респираторы с противогазовыми или комбинированными фильтрами.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.			
	Использовать респираторы с противоаэрозольными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
1188-2410-2529-312А. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств	Использовать респираторы с противогазовыми или комбинированными фильтрами.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.			
	Использовать респираторы с противоаэрозольными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
1188-2410-2529-315. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств	Использовать респираторы с противогазовыми или комбинированными фильтрами.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.			
	Использовать респираторы с противоаэрозольными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Обеспечить применение средств индивидуальной защиты глаз и кожи	Снижение воздействия УФ-излучения			
	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1188-2410-2529-316. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств	Использовать респираторы с противогазовыми или комбинированными фильтрами.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.			
	Использовать респираторы с противозаэрозольными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
1188-2410-2529-317. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств	Использовать респираторы с противогазовыми или комбинированными фильтрами.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.			
	Использовать респираторы с противозаэрозольными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
	Обеспечить применение средств индивидуальной защиты глаз и кожи	Снижение воздействия УФ-излучения			
<b>2411. Управление кабельных сетей Северо-Восточного округа (УКС СВО)</b>					
<i>2550. 13 РЭР УКС СВО</i>					
1188-2411-2550-321. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств	Использовать респираторы с противогазовыми или комбинированными фильтрами.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.			
	Использовать респираторы с противозаэрозольными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
<b>2412. Управление кабельных сетей Восточного округа (УКС ВО)</b>					
<i>2557. 14 РЭР УКС ВО</i>					
1188-2412-2557-324. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств	Использовать респираторы с противогазовыми или комбинированными фильтрами.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.			
	Использовать респираторы с противозаэрозольными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	слуха				
<i>2571. 23 РЭР УКС ВО</i>					
1188-2412-2571-336. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств	Использовать респираторы с противогазовыми или комбинированными фильтрами.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.			
	Использовать респираторы с противозерозольными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
1188-2412-2571-337. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств	Использовать респираторы с противогазовыми или комбинированными фильтрами.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.			
	Использовать респираторы с противозерозольными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
1188-2412-2571-338. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств	Использовать респираторы с противогазовыми или комбинированными фильтрами.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.			
	Использовать респираторы с противозерозольными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
1188-2412-2571-339. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
	Использовать респираторы с противогазовыми или комбинированными фильтрами.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.			
	Использовать респираторы с противозерозольными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Обеспечить применение средств инди-	Снижение воздействия УФ-			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	видуальной защиты глаз и кожи	излучения			
1188-2412-2571-340. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств	Использовать респираторы с противогазовыми или комбинированными фильтрами.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.			
	Использовать респираторы с противозаэрозольными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
<b>2413. Управление кабельных сетей Юго-Восточного округа (УКС ЮВО)</b>					
<i>2579. 15 РЭР УКС ЮВО</i>					
1188-2413-2579-399. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств	Использовать респираторы с противогазовыми или комбинированными фильтрами.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.			
	Использовать респираторы с противозаэрозольными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
1188-2413-2579-400А. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств	Использовать респираторы с противогазовыми или комбинированными фильтрами.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.			
	Использовать респираторы с противозаэрозольными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
	Обеспечить применение средств индивидуальной защиты глаз и кожи	Снижение воздействия УФ-излучения			
1188-2413-2579-402А. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств	Использовать респираторы с противогазовыми или комбинированными фильтрами.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.			
	Использовать респираторы с противозаэрозольными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
<b>2414. Управление кабельных сетей Южного округа (УКС ЮО)</b>					
<i>2594. 24 РЭР УКС ЮО</i>					
1188-2414-2594-491. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств	Использовать респираторы с противогазовыми или комбинированными фильтрами.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.			
	Использовать респираторы с противозерозольными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
1188-2414-2594-496А. Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий	Использовать респираторы с противогазовыми или комбинированными фильтрами.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.			
	Применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение воздействия шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<b>2415. Управление кабельных сетей Юго-Западного округа (УКС ЮЗО)</b>					
<i>2613. 11 РЭР УКС ЮЗО</i>					
1188-2415-2613-507. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств	Использовать респираторы с противогазовыми или комбинированными фильтрами.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.			
	Использовать респираторы с противозерозольными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
1188-2415-2613-508. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств	Использовать респираторы с противогазовыми или комбинированными фильтрами.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.			
	Использовать респираторы с противозерозольными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Обеспечить применение средств индивидуальной защиты глаз и кожи	Снижение воздействия УФ-излучения			
	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1188-2415-2613-509. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств	Использовать респираторы с противогазовыми или комбинированными фильтрами.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.			
	Использовать респираторы с противоаэрозольными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
1188-2415-2613-510. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств	Использовать респираторы с противогазовыми или комбинированными фильтрами.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.			
	Использовать респираторы с противоаэрозольными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
1188-2415-2613-511А. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств	Использовать респираторы с противогазовыми или комбинированными фильтрами.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.			
	Использовать респираторы с противоаэрозольными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Обеспечить применение средств индивидуальной защиты глаз и кожи	Снижение воздействия УФ-излучения			
	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
1188-2415-2613-514. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств	Использовать респираторы с противогазовыми или комбинированными фильтрами.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.			
	Использовать респираторы с противоаэрозольными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1188-2415-2613-515. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств	Использовать респираторы с противогазовыми или комбинированными фильтрами.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.			
	Использовать респираторы с противозаэрозольными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Обеспечить применение средств индивидуальной защиты глаз и кожи	Снижение воздействия УФ-излучения			
	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
<i>2614. 22 РЭР УКС ЮЗО</i>					
1188-2415-2614-525. Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий	Использовать респираторы с противогазовыми или комбинированными фильтрами.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.			
	Применять средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение воздействия шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
1188-2415-2614-526. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств	Использовать респираторы с противогазовыми или комбинированными фильтрами.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.			
	Использовать респираторы с противозаэрозольными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
1188-2415-2614-527. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств	Использовать респираторы с противогазовыми или комбинированными фильтрами.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.			
	Использовать респираторы с противозаэрозольными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Обеспечить применение средств индивидуальной защиты глаз и кожи	Снижение воздействия УФ-излучения			
	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1188-2415-2614-528. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств	Использовать респираторы с противогазовыми или комбинированными фильтрами.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.			
	Использовать респираторы с противозерозольными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
1188-2415-2614-529А. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств	Использовать респираторы с противогазовыми или комбинированными фильтрами.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.			
	Использовать респираторы с противозерозольными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
	Обеспечить применение средств индивидуальной защиты глаз и кожи	Снижение воздействия УФ-излучения			
<b>2417. Управление кабельных сетей Северо-Западного округа (УКС СЗО)</b>					
<b>2648. 8 РЭР УКС СЗО</b>					
1188-2417-2648-560. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств	Использовать респираторы с противогазовыми или комбинированными фильтрами.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.			
	Использовать респираторы с противозерозольными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
1188-2417-2648-561А. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств	Использовать респираторы с противогазовыми или комбинированными фильтрами.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.			
	Использовать респираторы с противозерозольными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Обеспечить применение средств индивидуальной защиты глаз и кожи	Снижение воздействия УФ-излучения			
	Применение средств защиты органов	Снижение уровня шума			



Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	слуха				
1188-2417-2648-564. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств	Использовать респираторы с противогазовыми или комбинированными фильтрами.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.			
	Использовать респираторы с противозаэрозольными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
<i>2649. 19 РЭР УКС СЗО</i>					
1188-2417-2649-578. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств	Использовать респираторы с противогазовыми или комбинированными фильтрами.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.			
	Использовать респираторы с противозаэрозольными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
1188-2417-2649-579. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств	Использовать респираторы с противогазовыми или комбинированными фильтрами.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.			
	Использовать респираторы с противозаэрозольными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
1188-2417-2649-580. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств	Использовать респираторы с противогазовыми или комбинированными фильтрами.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.			
	Использовать респираторы с противозаэрозольными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	слуха				
1188-2417-2649-581. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств	Использовать респираторы с противогазовыми или комбинированными фильтрами.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.			
	Использовать респираторы с противозаэрозольными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Обеспечить применение средств индивидуальной защиты глаз и кожи	Снижение воздействия УФ-излучения			
	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
1188-2417-2649-582. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств	Использовать респираторы с противогазовыми или комбинированными фильтрами.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.			
	Использовать респираторы с противозаэрозольными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
1188-2417-2649-584. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств	Использовать респираторы с противогазовыми или комбинированными фильтрами.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.			
	Использовать респираторы с противозаэрозольными фильтрами	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Применение средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума			

Дата составления: 29.03.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель директора – главный инженер

(должность)

(подпись)

В.А. Востросаблина

Ф.И.О.

23.03.2021

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник УПБиПК

(должность)

(подпись)

М.Д. Нестерова

Ф.И.О.

23.03.2021

(дата)

Начальник УКО  
(должность)

(подпись)

А.В. Николаева  
(Ф.И.О.)

23.03.2021  
(дата)

Начальник УОиОТ  
(должность)

(подпись)

О.Р. Соловьева  
(Ф.И.О.)

23.03.2021  
(дата)

Председатель профкома  
(должность)

(подпись)

Р.Х. Игнатьева  
(Ф.И.О.)

23.03.21  
(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

(подпись)

А.В. Кубышкин  
(Ф.И.О.)

29.03.2019  
(дата)

2192  
(№ в реестре экспертов)